

Systemkomponenten Berner-Box

Kompatible Antriebe											
Antriebstyp	Funktionen					Rückmeldung					Szenario möglich
	Impuls	Teilöffnung	Auf	Zu	Licht	Geöffnet	Geschlossen	Teilöffnung	Keine Verbindung	Fehlermeldung	
GA201/301/401 V2 (BlueLine)	●	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	--	--	--	--	--	●
GA103 V3	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	●
GA203/403 BiSure ¹	●	●	●	●	●	●	●	●	●	⌀	●
GA501	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	●
DA20/DA40 bis KW 22/2016	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	●
DA20/DA40 ab KW 23/2016	●	●	●	●	--	●	●		●	--	●
C300/C500/C800 bis KW22/2016	●	●	--	--	--	--	--	--	--	--	●
C300/C500/C800 ab KW23/2016	●	●	●	●	--	●	●		●	--	●
Drehtorantriebe Serie DX	●	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	--	--	--	--	--	●
Schiebetorantriebe Serie CX	●	● ¹	● ¹	● ¹	● ¹	--	--	--	--	--	●
Torschranken	●	--	● ¹	● ¹	● ¹	--	--	--	--	--	●
PAS	●	--	● ¹	● ¹	● ¹	--	--	--	--	--	●
Poller	●	--	● ¹	● ¹	● ¹	--	--	--	--	--	●

¹ Abhängig der Kanalzuweisung der jeweiligen Motorsteuerung

⌀ Abhängig vom Softwarestand der Antriebssteuerung und des Funk-Transceivers

Empfänger	Funktionen					Rückmeldung					Szenario möglich
	Impuls	Teilöffnung	Auf	Zu	Licht	Geöffnet	Geschlossen	Teilöffnung	Keine Verbindung	Fehlermeldung	
Blue <i>line</i> BHE221/BHE321/ BHE324/BHE325	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●
BiSure BDE221/BDE321/ BDE324/BDE325/	●	--	--	--	--	--	--	--	--	--	●
BiSure BDÜ-ELM	●	● ²	● ²	● ²	● ²	●	●	--	●	--	●

² Abhängig der Kanaluweisung der jeweiligen Motorsteuerung, bzw. der möglichen Befehlseingänge